

平成22年11月1日

お客様各位

株式会社 相互理化学硝子製作所
技術部

無償回収点検のお知らせ

この度、弊社カタログ(A-5000)掲載の下記商品につきまして、使用されている電気部品が、日本の規格に合わない部品を使用している可能性があることが判明致しました。

つきましては、安全を期するために、今まで販売致しました全数を回収し、点検をさせていただきます。交換の必要なものについては、交換させていただきます。

お客様のお手元に対象商品がございましたら、誠に恐縮ではございますが、下記問い合わせ先まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

お客様には、ご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、ご理解とご協力を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

対象商品

掲載頁	商品コード	商品名
P.1091	8976	ホットプレート
P.1227	8981	攪拌器
P.1235	8991	スターラー・ホットティングスターラー

お問い合わせ先

(株)相互理化学硝子製作所 営業部
京都 TEL.(075)313-9181
大阪 TEL.(06)6352-5531